

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и  
Некрасовскому районам Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России)

150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, 4 т. 24-18-52  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы  
по Ярославской области ГУ МЧС

(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Ярославской области 150000 г. Ярославль, Красная Площадь, 8 тел. 79-08-15  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 80/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
Муниципальное общеобразовательного учреждения «Ананьинская основная школа» Ярославского  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
муниципального района (МОУ Ананьинская ОШ ЯМР)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора Ярославского и  
Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Титова А.С. №80 от  
04.06.2018 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период с 21 июня 2018 года по 05 июля 2018 г.

Зам. Главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего  
Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Титовым  
Андреем Сергеевичем, проведена плановая проверка объектов Муниципального  
общеобразовательного учреждения «Ананьинская основная школа» Ярославского  
муниципального района по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, ул.  
Садовая, 1

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МОУ МОУ Ананьинска ОШ ЯМР Шалаевой Анной Владимировной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным требованиям (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»)	ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 3.9 ПНБ 104-03,	01.06.2019	
2.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ	01.06.2019	

	пребывания людей (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»)	п. 4, 8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03,		
3.	Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»)	ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009,	01.06.2019	
4.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимым для эвакуации людей	ч.7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03*	01.06.2019	
5.	Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб»)	ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.06.2019	
6.	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентиляционных систем	ч.4 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 14.1 СП 5.13130.2009*	01.06.2019	
7.	Помещения дошкольных групп не отделено от других помещений учреждения противопожарными преградами (противопожарной дверью) с стороны лестничной клетки.	ст. 57 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.4, п. 5.14** СНиП 21-01-97*	01.06.2019	
8.	Частично отсутствуют извещатели АУПС в помещениях раздевалки дошкольных групп, и спортивном зале.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2019	
9.	Не предусмотрена защита извещателей от механических повреждений в спортзале	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009*	01.06.2019	
10.	Не переработана декларация пожарной безопасности на объекте (при изменении требований пожарной безопасности)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ; ч. 1 ст. 151, ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,